



Пневмосалазки узкие предназначены для создания компактных, прецизионных, жестких приводов. Компонуются с захватами и пневмостолами. Возможна установка магнитных датчиков серии 1580.  
Рабочее давление (сжатый воздух) 1,2 ... 7 бар. Температура эксплуатации -5...+70°C.



**КОДИРОВКА**

1      2      3

**6700 . 20 . 0050**

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	МОДЕЛЬ	6700	Пневмосалазки узкие
2	ДИАМЕТР ПОРШНЯ	Выполняется с $\varnothing=10, 16, 20$ мм	
3	ХОД	Выполняется 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм	